

811

Lärmschutznachweis für Luft/Wasser-WärmepumpenBeurteilung der Lärmimmissionen von Luft/Wasser-Wärmepumpen (WP) mit einer Heizleistung bis ca. 40kW

| Gesuchsteller/in | Einwohnergemeinde Hilterfingen | |
|------------------|--------------------------------|--------------|
| Adresse | Parkstr.15 | Parzelle Nr. |

PI 7/Ort 3652 Hilterfingen

| PLZ/Ort | 3652 Hilterfingen | | Baugesuch Nr. | | |
|---------------------------------------|----------------------------|---------------|--|----------|-------------|
| | | | | | |
| Daten manuell eingegeben! Der | m Lärmschutznachweis ist d | as Datenblatt | mit den Schallpegelangaben der Wärmepumpe beizulegen. | | |
| Hersteller | | Toshiba | Modell/Typ | | Shorai edge |
| Heizleistung bei A2 (Teil EN14825) | llast nach | 2.5 kW | Schallleistungspegel LWA2°C bei A2 (Teillast nach EN14825) | | 38 dB(A) |
| maximale Heizleistung A | A-7/W35 | 2.5 kW | Schallleistungspegel nach ErP (A7/W47-55) | | 37 dB(A) |
| Heizleistung bei A2 (Flüs | stermodus) | - | Schallleistungspegel bei A2 (Flüstermodus) | | 37 dB(A) |
| | | | | | |
| Aufstellungsart | | Spli | tbauweise | | |
| Lärmempfindliche Räum | e am Empfangsort | Räu | me in Wohnungen | Tag | Nacht |
| Massgebender Planungs | swert am Empfangsor | t ESI | l (Wohnzone) | 55 dB(A) | |
| | | | | | |
| Einhaltung Belastun | gsgrenzwerte | | | | |
| Schallleistungspegel | | | | 38 dB(A) | |
| Umrachnungstorm Scha | lldruckpogol | | | -11 dB | |

| Einnaitung Beiastungsgrenzwerte | | | |
|--|---|------------------------|--|
| Schallleistungspegel | | 38 dB(A) | |
| Umrechnungsterm Schalldruckpegel | | -11 dB | |
| Richtwirkungskorrektur $D_{\scriptscriptstyle c}$ | WP an Fassade (< 3m Abstand zur Wand) | 6 dB | |
| Distanz zum Empfangsort | 25 m | -28 dB | |
| Lärmschutzmassnahmen | Flüstermodus aktiviert auch Tagsüber: -1 dB | -1 dB | |
| Wärmepumpen in Kaskade | 4 Wärmepumpen | 6 dB | |
| | | | |
| Schalldruckpegel $L_{\scriptscriptstyle pA}$ am Empfangsort | | 10.1 dB(A) | |
| Schalldruckpegel \mathbf{L}_{pA} am Empfangsort Korrekturfaktoren | | 10.1 dB(A) | |
| , o p | für Heizungsanlagen | 10.1 dB(A) 5 dB | |
| Korrekturfaktoren | für Heizungsanlagen schwach hörbar (Normalbetrieb) +2 dB | , , | |
| Korrekturfaktoren Pegelkorrektur K1 (Anlagetyp) | 8 8 | 5 dB | |

Beurteilungspegel L,

17.1 dB(A)

cercle bruit Vereinigung Rantonaler Lärmschnut/afschleut Groupement

Lärmschutznachweis für Luft/Wasser-Wärmepumpen

Beurteilung der Lärmimmissionen von Luft/Wasser-Wärmepumpen (WP) mit einer Heizleistung bis ca. 40kW

des responsables cantonaux de la protection contre le bruit

Prüfung vorsorglicher Massnahmen

Innenaufstellung Nein: nicht möglich bzw. unverhältnismässig

Begründung: es handelt sich um ein Splitgerät, das auch Kühlen soll

Schallleistungspegel Wärmepumpe mit tiefem Schallleistungspegel

Optimierter Aufstellungsort Lärmoptimierter Standort für Nachbarschaft und eigenes Gebäude

Flüstermodus nicht aktiviert weil Beurteilungspegel deutlich unter Planungswert

Weitere vorsorgliche Massnahmen Weitere Lärmschutzmassnahmen zur vorsorglichen Emissionsbegrenzung wurden

geprüft. Die verhältnismässigen Massnahmen werden umgesetzt und sind unter «Lärmschutzmassnahmen» aufgeführt. Weitere Lärmschutzmassnahmen haben sich als nicht verhältnismässig herausgestellt (Kosten höher als 1 % der Anlagekosten oder

Wirkung geringer als 3 dB)

Lärmbeurteilung


Einhaltung Belastungsgrenzwerte Ja Die Planungswerte werden eingehalten.

Beurteilung Vorsorge Ja Die in Betracht fallenden vorsorglichen Massnahmen wurden geprüft, und

die verhältnismässigen Massnahmen werden umgesetzt. Das

Vorsorgeprinzip wird somit erfüllt.

→ Zum Online-Formular



Für Rückfragen

Verfasser/in: Bauverwaltung Hilterfingen, bauverwaltung@hilterfingen.ch, 0332446080

Ort, Datum Unterschrift

Hilterfingen, 4.2.2025, 04.02.2025

Beilagen:

- ☑ Situationsplan mit Standort Wärmepumpe / Schacht
- ☐ Wohnungsgrundrisse
- ☑ Datenblatt mit Schalleistungsangaben
- ☑ Dokumentation Lärmschutzmassnahmen